

































SES	Bairro	Item	Local	Status	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TAC GESA							
Sistema Ribeirão do Lipa	Parque Amperco	1.	Av. Sinop	Andamento							Relatório de Fiscalização nº 445/2021 (Julho/2021)	Relatório de Fiscalização nº 457/2021 (Julho/2021)
		2.	Rua Cáceres	Andamento					 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ			
		3.	Rua Colider	Andamento								
		4.	Rua Jaciara	Andamento							Relatório de Fiscalização nº 445/2021 (Julho/2021)	Relatório de Fiscalização nº 457/2021 (Julho/2021)
		5.	Rua Sorriso	Andamento					 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ			

SES	Bairro	Item	Local	Status	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TAC GESA				
Sistema Ribeirão do Lipa	Parque Amperco	6.	Rua Rondonópolis	Andamento	 <p>Relatório de Fiscalização nº 457/2021 (Julho/2021)</p>				
		7.	Av. Nortelândia	Andamento	 <p>Relatório de Fiscalização nº 571/2021 (Setembro/2021)</p>			 	
		8.	Av. Sinop	Andamento	 <p>Relatório de Fiscalização nº 571/2021 (Setembro/2021)</p>			