































SES	Bairro	Item	Local	Status	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Sistema Dom Aquino	Goiabeiras	1.	Av. 8 de Abril (Goiabeiras)	Andamento							Relatório de Fiscalização nº 322/2021 (Maio/2021)	Relatório de Fiscalização nº 339/2021 (Maio/2021)	Relatório de Fiscalização nº 463/2021 (Agosto/2021)
		2.	Av. Estevão de Mendonça	Andamento							Relatório de Fiscalização nº 372/2021 (Junho/2021)	Relatório de Fiscalização nº 463/2021 (Agosto/2021)	
											Relatório de Fiscalização nº 523/2021 (Agosto/2021)	Relatório de Fiscalização nº 629/2021 (Novembro/2021)	
		3.	Av. Dom Bosco	Andamento							Relatório de Fiscalização nº 463/2021 (Agosto/2021)	Relatório de Fiscalização nº 629/2021 (Novembro/2021)	
4.	Rua Sírio Libaneza	Andamento							Relatório de Fiscalização nº 463/2021 (Agosto/2021)	Relatório de Fiscalização nº 629/2021 (Novembro/2021)			

SES	Bairro	Item	Local	Status	 <b>ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS</b>					
Sistema Dom Aquino	Goiabeiras	5.	Rua General João Luís Pereira	Andamento	 <p>Relatório de Fiscalização nº 520/2021 (Agosto/2021)</p>					
		6.	Rua Desembargador José Barros do Vale	Andamento	 <p>Relatório de Fiscalização nº 520/2021 (Agosto/2021)</p>					
		7.	Rua General Albino de Carvalho	Andamento	 <p>Relatório de Fiscalização nº 520/2021 (Agosto/2021)</p>					